**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių nuotekų valymo įrenginiai | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Valių k. | Valių | 33 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| 1840007 | 3840007 | Šakių NVĮ |

| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 08 | 13:55 | Nuotekos prieš valymą | 21 | 1300 | 36800 | | 8,5 | 1004 | SM mg/l | 1900 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/654 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 233 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 570 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 75 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 6,5 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 5,59 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,019 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,013 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 35,8 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 08 | 14:05 | Nuotekos po valymo | 21 | 1300 | 36800 | | 4,9 | 1004 | SM mg/l | 1,7 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/655 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 29,4 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 20 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,165 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,076 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,067 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,031 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 12,4 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 13 | 12:35 | Nuotekos prieš valymą | 35 | 900 | 36900 | | 10,5 | 1004 | SM mg/l | 470 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1111 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 659 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 1197 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 120 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 8,4 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 8,2 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 94,5 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 13 | 12:50 | Nuotekos po valymo | 35 | 900 | 36900 | | 5,0 | 1004 | SM mg/l | 1,1 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1112 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 2,1 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 55 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 5,2 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,133 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,046 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,052 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,764 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,170 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,7 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 17 | 16:25 | Nuotekos prieš valymą | 35 | 1000 | 39400 | | 13,6 | 1004 | SM mg/l | 400 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1467 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 359 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 543 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 93 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 6,17 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 4,94 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 92,3 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 17 | 16:10 | Nuotekos po valymo | 35 | 1000 | 39400 | | 10,4 | 1004 | SM mg/l | 4,7 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1468 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 23,7 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 2,0 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,139 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,071 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,081 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 1,21 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,216 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Direktorius | | Kęstutis Vilkauskas | 2026 07 30 |
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Naumiesčio nuotekų valymo įrenginiai | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | K. Naumiestis | P.Mašioto | 59 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840006 | | 3840006 | | | | K.Naumiesčio NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko - tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip /Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 21 | 17:15 | Nuotekos prieš valymą | 35 | 160 | 6460 | | 10,7 | 1004 | SM mg/l | 540 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/821 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 772 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 1109 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 63 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 6,83 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 5,93 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,012 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,006 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 61,4 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 21 | 17:10 | Nuotekos po valymo | 35 | 160 | 6460 | | 5,7 | 1004 | SM mg/l | 9,4 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/822 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 118 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 23 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 2,48 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 2,38 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,012 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,010 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | <0,032 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 13 | 14:50 | Nuotekos prieš valymą | 22 | 140 | 3520 | | 9,7 | 1004 | SM mg/l | 260 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1120 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 334 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 679 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 58 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 26,5 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 23,7 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 57,6 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,3 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 13 | 15:05 | Nuotekos po valymo | 22 | 140 | 3520 | | 5,7 | 1004 | SM mg/l | 0,95 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1121 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 38 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 20 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 2,96 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 2,83 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,007 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 19,4 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,242 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 17 | 13:50 | Nuotekos prieš valymą | 35 | 160 | 5160 | | 14,4 | 1004 | SM mg/l | 150 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1472 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 76 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 129 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 33 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 2,74 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 1,97 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 32,6 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 17 | 13:35 | Nuotekos po valymo | 35 | 160 | 5160 | | 14,7 | 1004 | SM mg/l | 4,6 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB ,,Ekologinis servisas“ | 26/1472-1 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 21,1 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 1,3 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,119 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,062 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,078 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,707 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,299 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,7 | LST ISO 10523-2012 | | | |

.

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

| Direktorius | | Kęstutis Vilkauskas | 2026 07 30 |
|---|---|---|---|
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Panovių nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Panovių k. | J.Lingio | 37 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840005 | | 3840005 | | | | Panovių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 05 13 | 14:10 | Nuotekos prieš valymą | 71 | 15 | 2810 | | 11,3 | 1004 | SM mg/l | 260 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1115 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 358 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 769 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 84 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 8,38 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 6,66 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 70,6 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 13 | 14:20 | Nuotekos po valymo | 71 | 15 | 2810 | | 10,4 | 1004 | SM mg/l | 1,6 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1116 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 1,4 | LAND47-1:2007 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 47 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 3,5 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,078 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | <0,038 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,042 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,805 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,350 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lekėčių nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Lekėčiai | Liekės | 20 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840002 | | 3840002 | | | | Lekėčių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 21 | 16:10 | Nuotekos prieš valymą | 62 | 90 | 3760 | | 9,7 | 1004 | SM mg/l | 570 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/826 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 812 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 1472 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 86 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 9,83 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 7,56 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,012 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,014 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 71,8 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,4ė | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 21 | 16:15 | Nuotekos po valymo | 62 | 90 | 3760 | | 6,4 | 1004 | SM mg/l | 2,6 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/827 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 52 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 7,8 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,486 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,460 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,022 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,031 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 2,24 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

| Direktorius | | Kęstutis Vilkauskas | 2026 07 30 |
|---|---|---|---|
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Degutinės nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Degutinės k. | Degutinės | | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840004 | | 3840004 | | | | Degutinės NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas [9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 06 10 | 14:00 | Nuotekos prieš valymą | 85 | 12 | 830 | | 12,7 | 1004 | SM mg/l | 340 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1401 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 154 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 316 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 110 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 10,3 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 8,98 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 104 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,4 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 10 | 13:40 | Nuotekos po valymo | 85 | 12 | 830 | | 7,7 | 1004 | SM mg/l | 11 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1401-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 20,5 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 1,2 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 1,27 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 1,12 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,055 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 1,545 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,210 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,7 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Žvirgždaičių nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Žvirgždaičių mstl. | A.Liorentaitės | | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840001 | | 3840001 | | | | Žvirgždaičių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 06 10 | 15:30 | Nuotekos prieš valymą | 99 | 17 | 1300 | | 12,9 | 1004 | SM mg/l | 310 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1402 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 127 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 303 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 96 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 9,78 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 6,15 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 89,3 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 10 | 15:10 | Nuotekos po valymo | 99 | 17 | 1300 | | 13,1 | 1004 | SM mg/l | 2,5 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1402-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 20,7 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 1,3 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 1,36 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 1,14 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,060 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,620 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,204 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,9 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baltrušių nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Baltrušių k. | | | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840003 | | 3840003 | | | | Baltrušių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 06 17 | 13:00 | Nuotekos prieš valymą | 92 | 10 | 700 | | 14,4 | 1004 | SM mg/l | 110 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1475 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 97 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 180 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 61 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 3,23 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 2,68 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 60,9 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 17 | 12:40 | Nuotekos po valymo | 92 | 10 | 700 | | 14,5 | 1004 | SM mg/l | 9,0 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1476 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 21,5 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 1,9 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,149 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,076 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,086 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 1,12 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,280 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Griškabūdžio nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Bliuviškių k. | Šakių | 9 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840065 | | 3840025 | | | | Griškabūdžio NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 05 13 | 11:50 | Nuotekos prieš valymą | 78 | 80 | 10860 | | 10,1 | 1004 | SM mg/l | 330 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1113 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 516 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 965 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 91 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 8,29 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 7,06 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 79,4 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 13 | 12:05 | Nuotekos po valymo | 78 | 80 | 10860 | | 5,5 | 1004 | SM mg/l | 2,3 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1114 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 1,9 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 47 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 23 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 3,53 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 3,38 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,009 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 22,5 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,146 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,4 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

| _____ | _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|---|
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kidulių nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Kaimelio k. | Smiltyno | 2A | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840063 | | 3840023 | | | | Kidulių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laikotarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 05 21 | 13:45 | Nuotekos prieš valymą | 86 | 60 | 6080 | | 12,2 | 1004 | SM mg/l | 240 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1270 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 251 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 458 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 98 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 13,3 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 11,3 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 95,7 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 21 | 13:30 | Nuotekos po valymo | 86 | 60 | 6080 | | 5,6 | 1004 | SM mg/l | 3,6 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1271 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 1,6 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 24,6 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 4,8 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,281 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,166 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,056 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,899 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,281 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

| _____ | _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|---|
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

_____

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plokščių nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Plokščių k. | Nemuno | 2A | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840061 | | 3840021 | | | | Plokščių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 21 | 15:45 | Nuotekos prieš valymą | 62 | 30 | 4190 | | 8,9 | 1004 | SM mg/l | 220 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/824 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 363 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 697 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 81 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 22,3 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 21,1 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,012 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,010 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 77,7 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,4 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 21 | 15:40 | Nuotekos po valymo | 62 | 30 | 4190 | | 5,5 | 1004 | SM mg/l | 3,9 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/825 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 1,9 | LAND47-1:2007 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 58 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 8,5 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,567 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,489 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,016 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,041 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 2,72 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kriūkų nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Baraviškių k. | Darbininkų | 68 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840057 | | 3840017 | | | | Kriūkų NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 21 | 15:20 | Nuotekos prieš valymą | 62 | 20 | 2230 | | 10,2 | 1004 | SM mg/l | 280 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/828 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 498 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 912 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 56 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 43,4 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 39,2 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,012 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,010 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 50,3 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,2 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 21 | 15:15 | Nuotekos po valymo | 62 | 20 | 2230 | | 5,4 | 1004 | SM mg/l | 2,3 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/829 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 1,3 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 42 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 22 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 2,4 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 2,33 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,12 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,015 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,074 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

| _____ | _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|---|
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ilguvos nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Ilguvos k. | Dvaro | | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840059 | | 3840019 | | | | Ilguvos NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 08 | 12:10 | Nuotekos prieš valymą | 96 | 10 | 567 | | 8,4 | 1004 | SM mg/l | 250 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/665 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 310 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 418 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 42 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 13,5 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 12,8 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 21,2 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 08 | 12:15 | Nuotekos po valymo | 96 | 10 | 567 | | 8,6 | 1004 | SM mg/l | 1,7 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/666 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 20,3 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 13 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,099 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,057 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,033 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,014 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 8,37 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

| _____ | _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|---|
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gelgaudiškio nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Skaistakaimio k. | Nemuno | 1B | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840069 | | 3840029 | | | | Gelgaudiškio NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 08 | 13:25 | Nuotekos prieš valymą | 49 | 200 | 14730 | | 8,2 | 1004 | SM mg/l | 310 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/662 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 245 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 367 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 78 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 17,2 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 14,2 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,008 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 51,2 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 08 | 13:30 | Nuotekos po valymo | 49 | 200 | 14730 | | 4,5 | 1004 | SM mg/l | <0,85 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/663 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 20,2 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 11 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 1,85 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 1,81 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,111 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,049 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 4,01 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |

.

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valiulių nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Valiulių k. | Valiulių | 7A | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis idžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840067 | | 3840027 | | | | Valiulių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko - tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 06 17 | 18:00 | Nuotekos prieš valymą | 91 | 5 | 500 | | 13,7 | 1004 | SM mg/l | 120 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1474 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 50 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 97,2 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 46 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 2,79 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 2,40 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 45,5 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 17 | 17:40 | Nuotekos po valymo | 91 | 5 | 500 | | 13,9 | 1004 | SM mg/l | 14 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1474-1 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 1,3 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 27,8 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 21 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 3,15 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 3,01 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,083 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 20,0 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,871 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,7 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių nuotekų valymo įrenginiai | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Lukšių k. | | 1 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840013 | | 3840011 | | | | Lukšių NVĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 08 | 12:40 | Nuotekos prieš valymą | 22 | 210 | 8310 | | 8,6 | 1004 | SM mg/l | 110 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/658 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 136 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 323 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 33 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 33 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 31,8 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,012 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 19,4 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,2 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 04 08 | 12:20 | Nuotekos po valymo | 22 | 210 | 8310 | | 8,6 | 1004 | SM mg/l | 2,0 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/659 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 24,5 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 8,2 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 1,38 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 1,32 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,103 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,049 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 2,51 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,4 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 21 | 14:55 | Nuotekos prieš valymą | 43 | 250 | 10150 | | 12,7 | 1004 | SM mg/l | 200 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1272 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 378 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 647 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 50 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 6,95 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 4,82 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 50,0 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,2 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 05 21 | 14:40 | Nuotekos po valymo | 43 | 250 | 10150 | | 5,9 | 1004 | SM mg/l | 2,0 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1273 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 24,0 | [1] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 3,8 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 1,97 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 1,80 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,130 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,658 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,219 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2026 06 10 | 12:25 | Nuotekos prieš valymą | 20 | 240 | 4720 | | 12,2 | 1004 | SM mg/l | 260 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1400 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 300 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 542 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 92 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 11,0 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 9,11 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 88,7 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 6,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| 2025 06 10 | 12:10 | Nuotekos po valymo | 20 | 240 | 4720 | | 9,1 | 1004 | SM mg/l | 2,2 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1400 -1 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 14,0 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 1,4 | Apskaičiuota | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 3,04 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 2,79 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,359 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Nitratai | 0,490 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,433 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST ISO 10523-2012 | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | x |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „ Šakių vandenys‘‘ | 174264880 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakių | Šakiai | V.Kudirkos | 62 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 345 60072 | 8 345 60073 | sakiu.vandenys@sakvan.eu |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sintautų vandens gerinimo įrenginiai** | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šakių | Sintautai | Trumpoji | 4B | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| 8 618 07017 | | darius.undraitis@sakvan.eu |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840087 | | Nėra | | | | Sintautų VGĮ | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laikotarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 04 08 | 15:20 | Nuotekos | 22 | 3 | 65 | | 7,3 | 1004 | SM mg/l | 17 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/664 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | 2,3 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 9,91 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | <1,1 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,067 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,059 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,013 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,385 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,9 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 329 | LAND 63-2004 | | | |
| | | | | | | | | 1109 | Sulfatai | 20,0 | UMI:1994 | | | |
| 2026 04 21 | 14:25 | Nuotekos | 13 | 3 | 41 | | 8,3 | 1004 | SM mg/l | 9,3 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/830 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 55 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 1,2 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,717 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,685 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,007 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,330 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,9 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 382 | LST ISO 9297:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1109 | Sulfatai | 10,15 | [ 1, 50 psl.] | | | |
| 2026 05 13 | 13:15 | Nuotekos | 22 | 3 | 62 | | 10,3 | 1004 | SM mg/l | 5,5 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1117 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 35 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | <1,1 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,136 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,052 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,016 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratai | 0,135 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,672 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 8,0 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 373 | LST ISO 9297:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1109 | Sulfatai | 14,9 | [ 1, 50 psl.] | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 05 21 | 9:50 | Nuotekos | 8 | 3 | 25 | | 12,6 | 1004 | SM mg/l | 9,3 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1267 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 8,55 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 2,7 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,164 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,075 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | <0,006 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratai | <0,012 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,661 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,9 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 389 | LST ISO 9297:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1109 | Sulfatai | 20,4 | [ 1, 50 psl.] | | | |
| 2026 06 10 | 10:50 | Nuotekos | 20 | 3 | 59 | | 11,7 | 1004 | SM mg/l | 16 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1399 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | <4,0 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | <1,1 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,454 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,313 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,023 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratai | 0,073 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,589 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST ISO 10523-2012 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 356 | LST ISO 9297:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1109 | Sulfatai | 9,0 | [ 1, 50 psl.] | | | |
| 2026 06 17 | 15:00 | Nuotekos | 7 | 3 | 20 | | 12,9 | 1004 | SM mg/l | 11 | LST EN 872:2005 | 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ | 26/1464 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$ | <1,2 | LAND47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 11,4 | [1] | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras N | 2,3 | Apskaičiuota | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras P | 0,078 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,057 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritai | 0,009 | LST EN ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratai | 0,150 | LST EN ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,646 | LST EN ISO 7150-1;1998 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,9 | LST ISO 10523-2012 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 292 | LST ISO 9297:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1109 | Sulfatai | 8,8 | [ 1, 50 psl.] | | | |

Parengė Darius Undraitis
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius Kęstutis Vilkauskas 2026 07 30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigoS) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)